

ZK1 ... ZK14 Złącza kontrolne

1.Złącza kontrolne ZK instalować na wysokości 1,7 cm nad terenem
2.Kąty pozorne wynoszą przewodem Dr=kZn 8 8
3.Uziom otokowy pozostałe instalacje
4.Do zwodów poziomych należy podłączyć konstrukcje
pomocniczo-krytą blaszanną ciągłą warstwą/rynnę ,rynny oraz inne metalowe
elementy mogące znaleźć się pod napięciem
5.Łączenie przewodów i montaż przewodów wykonać przy pomocy
specjalistycznego osprzętu tim zajmującym się profesjonalnie jego
produkcją.
6.Wyjmowe pod przewody instalacji odgromowej na dachu wykonać z rur
solowej ocynkowanej ñ 50 dł.40cm mocowanej do krokwi przy pomocy
obejmy.
7.Zabezpieczenie szczelności przeglądu przez poszycie dachowe zapewnić
must firma ubezpiecza poszycie.
8.Prorlem głębia przewodów R>50cm nacalej drodze od zwodu do uziomu.

PROJEKTOWAŁ:	Inż. Tadeusz AMBROŻAK	7210/06/16	
SPRAWDZIŁ:	Inż. Roman KWIATEK	8/BPP-INB-7210/6/D	
WYSŁANO:		NR UPRAWNIEŃ	DATA I PODPIS
		NR UPRAWNIEŃ	DATA I PODPIS

PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OPRACOWANIE:	ul. Cyganka 26, 87 - 800 Włocławek
DWIES.TOR:	Powiat Włocławski
	ul. Brzeska 5, 87 - 800 Lubraniec
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	Budynki Zespołu Szkół w Lubraniu
NAZWA I ADRES:	KĘELVIN 85-303 Bydgoszcz ul. Pękina 13
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KĘELVIN SP. Z O.O.

RZUT DACHU

INSTALACJA ODGROMOWA

NAZWA RYSUNKU:	RZUT DACHU	
SKALA:	1:100	
Nr	1.1	