



Złącze kontrolno pomiarowe inst. odgromowej



Maszt kominowy 0,5h powyżej nasady komina

UWAGA

1. Uziom wykonać płaskownikiem 30x4 jako fundamentowy.
2. Zwody poziome montować na uchwytych izolacyjnych, wykonać drutem dFe 8mm.
3. Zwody pionowe montować pod warsztwą tynku w rurkach RVL, wykonać drutem dFe 8mm.
4. Złącza kontrolne montować w studzienkach kontrolno-pomiarowych.
5. Rezystancja uziemienia $R < 10\Omega$
6. Maszt kominowy wyprowadzić 0,5m powyżej nasady komina.

Konstrukcyjna Pracownia Projektowa Piotr Jan Wojtczak

Włocławek
ul. Zagajewskiego 18/28

tel.: 600 513 056
e-mail: piotrwojtczak@o2.pl

Obiekt: Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem
służącym wykonywaniu zadań publicznych
realizowanych przez Powiat Włocławski

Adres: Włocławek, ul. Związków Zawodowych
dz. nr 73/1, 74/2, 73/2, 74/3, 71/2, 72/2
obręb 0470 Włocławek KM 47

Inwestor: Powiat Włocławski
ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek

Nazwa rys.: **RZUT DCHU
INST. ODGROMOWE**

Branża Elektryczna
Autor opracowania:

inż. Robert Szafranski
tel: +48 500 297 893

Branża Elektryczna
Projektant:

inż. Jarosław Szczepny
uprawnienia instalacyjno inżynierskie
nr WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk

Data:
Wrzesień 2018 r.

Skala:
1:100

Nr rys.:
E05