



Złącze kontrolno pomiarowe inst. odgromowej



Maszt kominowy 0,5h powyżej nasady komina

**UWAGA**

1. Uziom wykonać płaskownikiem 30x4 jako fundamentowy.
2. Zwody poziome montować na uchwytach izolacyjnych, wykonać drutem dFe 8mm.
3. Zwody pionowe montować pod warsztwą tynku w rurkach RVL, wykonać drutem dFe 8mm.
4. Złącza kontrolne montować w studzienkach kontrolno-pomiarowych.
5. Rezystancja uziemienia  $R < 10\Omega$
6. Maszt kominowy wyprowadzić 0,5m powyżej nasady komina.

**Konstrukcyjna Pracownia Projektowa  
Piotr Jan Wojtczak**

Włocławek  
ul. Zagajewskiego 18/28

tel.: 600 513 056  
e-mail: piotrwojtczak@o2.pl

Obiekt: Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem  
służącym wykonywaniu zadań publicznych  
realizowanych przez Powiat Włocławski

Adres: Włocławek, ul. Związków Zawodowych  
dz. nr 73/1, 74/2, 73/2, 74/3, 71/2, 72/2  
obręb 0470 Włocławek KM 47

Inwestor: Powiat Włocławski  
ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek

Nazwa rys.: **RZUT DCHU  
SCHEMAT INST. ODGROMOWYCH**

Branża Elektryczna  
Autor opracowania:

inż. Robert Szafranski  
tel: +48 500 297 893

Branża Elektryczna  
Projektant:

inż. Jarosław Szczepny  
uprawnienia instalacyjno inżynierskie  
nr WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk

Data:  
Wrzesień 2018 r.

Skala:  
**1:100**

Nr rys.:  
**E05**