

PZ.5581.VI.2.1.2015

P r o t o k ó ł
z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 ze zm.), w związku z art. 23 ust. 13 cyt. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225 poz. 1934 z 2005 r.)

..... **ml. bryg. mgr inż. Grzegorz Sadowski – naczelnik wydziału**

..... **str. mgr Adam Olejniczak – stażysta wydziału**

(stopień, tytuł, imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

legitymujący się upoważnieniem Nr PZ.5581.VI.2.2015 z dnia 17.04.2015 r. wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, przeprowadził(li) w dniu: **24.04.2015 r.** czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w: **Dom Pomocy Społecznej w Kurowie, Kurowo-Parcele 44, 87-821 Baruchowo**

Osoba upoważniona do reprezentowania i/lub prowadzenia spraw kontrolowanego:

Teresa Majewska – dyrektor

Czynności kontrolno- rozpoznawcze przeprowadzono w obecności: **jw., Paweł Pawlak inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej**

Zakres czynności: **rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej**.....

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń: **teren Domu Pomocy Społecznej**.....

W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych ustalono, co następuje:

Lp.	Wyszczególniono
1.	<p>Opis obiektu. Dom Pomocy Społecznej w Kurowie jest miejscem stałego zamieszkania 60 osób przewlekłe chorych psychicznie, zatrudniających 38 pracowników. Obiekt DPS składa się z 3-ech segmentów: A, B, C (stanowiących integralną całość), przypominających kształtem literę C. Cały obiekt stanowi jedna strefę pożarową, zaliczoną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Powierzchnia zabudowy obiektu ok. 1422 m², powierzchnia całkowita ok. 3284 m², powierzchnia użytkowa ok. 2598 m², kubatura ok. 12555 m³.</p>
2.	<p>Droga pożarowa dla obiektu. Do obiektu DPS wymagane jest doprowadzenie drogi pożarowej. Obiekt położony przy drodze gminnej. Teren, na którym znajduje się DPS posiada ogrodzenie metalowe. W ogrodzeniu znajduje się automatyczna brama wjazdowa o szerokości 5 m, pełniąca funkcje bramy pożarowej. Brama ta umożliwi wjazd na utwardzoną drogę wewnętrzną. Skrzynka z kluczem awaryjnym do bramy znajduje się na budynku garażu przy bramie pożarowej, a zapasowy klucz w gabinecie medycznej pomocy doraźnej. Droga wewnętrzna przebiega wzdłuż budynku i zakończona jest zatoczką o wymiarach 13 x 16 m. Odległość drogi wewnętrznej (wyznaczonej, jako pożarowa) od budynku A wynosi ok. 6 m, od budynku B ok. 18 m, a od budynku C – ok. 5 metrów. Równoległe do bramy pożarowej w odległości 30 metrów usytuowana jest brama gospodarcza o szerokości ok. 3,5 m, prowadząca na nieutwardzony teren z tyłu obiektu.</p>
3.	<p>Zaopatrzenie wodne. Do budynku o kubaturze powyżej 5000 m² i o powierzchni wewnętrznej powyżej 1000 m² wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru powinna wynosić 20 dm³ łącznie, z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm lub 200 m³ zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. Dla obiektu przedmiotowego DPS, jako zaopatrzenie wodne przewidziano nadziemny hydrant zewnętrzny, znajdujący się na gminnej sieci wodociągowej. Hydrant ten zlokalizowany jest w odległości ok. 200 m od budynku DPS. Przedstawiono kartę pomiarów ciśnienia statycznego i dynamicznego instalacji hydrantowej i hydrantu DN 80 z dnia 21.01.2015 r.. Z protokołu wynika, że podczas pomiarów ciśnienie statyczne wynosiło 0,28 MPa, dynamiczne 0,10 MPa a uzyskana wydajność 7,21 dm³/s, co nie spełnia obowiązujących przepisów w tym zakresie.</p>
4.	<p>Oznakowanie znakami zgodnymi z Polskimi Normami. - droga pożarowa – oznakowana, - hydrant zewnętrzny znajdujący się poza terenem DPS – brak oznakowania.</p>
5.	<p>Inne ustalenia. Według informacji uzyskanych od osób uczestniczących w kontroli w odległości ok. 100 metrów od obiektu DPS znajduje się staw pana Zdzisława Rzepnikowskiego, który może być wykorzystywany w sytuacji zagrożenia pożarowego.</p>

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia zastrzeżeń do protokołu.

Protokół sporządzono na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano **bez zastrzeżeń**. Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Kurowie
87-821 Baruchowo
tel. 54 284 56 26
REG.: 910281049 NIP: 888-18-73-464

D Y R E K T O R
DPS w Kurowie
Tulaj
mgr Teresa Majewska
Dyplomowany organizator pomocy społecznej

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Naczelnik Wydziału
Kontrolno-Rozpoznawczego
KM PSP we Włocławku
Sadowski
ml. bryg. mgr inż. Grzegorz Sadowski

Str. Adam Ojczak
.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolującego)